

审批意见:

一、原则同意《报告表》评价结论。项目在落实《报告表》提出的各项污染防治措施后,可以做到污染物达标排放。从环境保护的角度分析,项目在拟选址建设可行。

二、项目生活污水必须经处理后用于厂区内绿化用水,确需外排须经进一步处理后达标排放,执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准。

三、项目所用炉窑须配置高效除尘装置,并燃用优质低硫煤(含硫 $<0.5\%$ ),确保燃煤烟气排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)二级标准的要求; $\text{SO}_2$ 总量控制指标为 $2.5\text{t/a}$ ,在广德县下达的总量控制指标中调剂解决。

四、项目应对各类球磨机、炉窑风机等主要产噪设备采取有效的隔声、消声措施,厂界噪声必须满足《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)II类标准的要求。

五、项目营运期产生的废熔块、炉窑煤渣等固体废物须定期收集并全部综合利用,做到“零排废”。

六、项目建设应严格执行环境保护“三同时”制度,需要配套的环保设施必须与主体工程同时设计,同时施工、同时建成。请广德县环保局负责日常监督。

七、项目建成试生产3个月内,业主必须及时向我局申请组织环境保护验收,合格后,方可正式投产。

经办人:



## 固定污染源排污登记回执

登记编号：91341822781050608H001X

排污单位名称：广德县龙源陶瓷釉料厂

生产经营场所地址：安徽省广德县新杭镇流洞牛头山村

统一社会信用代码：91341822781050608H

登记类型：☒首次 ☐延续 ☐变更

登记日期：2020年06月22日

有效期：2020年06月22日至2025年06月21日



### 注意事项：

- （一）你单位应当遵守生态环境保护法律法规、政策、标准等，依法履行生态环境保护责任和义务，采取措施防治环境污染，做到污染物稳定达标排放。
- （二）你单位对排污登记信息的真实性、准确性和完整性负责，依法接受生态环境保护检查和社会公众监督。
- （三）排污登记表有效期内，你单位基本情况、污染物排放去向、污染物排放执行标准以及采取的污染防治措施等信息发生变动的，应当自变动之日起二十日内进行变更登记。
- （四）你单位若因关闭等原因不再排污，应及时注销排污登记表。
- （五）你单位因生产规模扩大、污染物排放量增加等情况需要申领排污许可证的，应按规定及时提交排污许可证申请表，并同时注销排污登记表。
- （六）若你单位在有效期满后继续生产运营，应于有效期满前二十日内进行延续登记。



更多资讯，请关注“中国排污许可”官方公众微信号

# 广德县龙源陶瓷釉料厂新建年产 1550 吨陶瓷熔块及 1800 吨陶瓷釉水项目（阶段性） 生产报表

| 日期                 | 原材料名称 | 实际使用量 (t) | 产品 (t) |
|--------------------|-------|-----------|--------|
| 2021 年 4 月<br>20 日 | 熔块    | 1.35      | 6      |
|                    | 钾长石   | 0.4       |        |
|                    | 方解石   | 0.4       |        |
|                    | 高岭土   | 0.4       |        |
|                    | 碎玻璃   | 0.4       |        |
|                    | 石英    | 0.4       |        |
|                    | 咖啡色料  | 1.0       |        |
|                    | 圆子红色料 | 0.4       |        |
| 2021 年 4 月<br>21 日 | 熔块    | 1.35      | 6      |
|                    | 钾长石   | 0.4       |        |
|                    | 方解石   | 0.4       |        |
|                    | 高岭土   | 0.4       |        |
|                    | 碎玻璃   | 0.4       |        |
|                    | 石英    | 0.4       |        |
|                    | 咖啡色料  | 0.4       |        |
|                    | 圆子红色料 | 1.0       |        |

广德县龙源陶瓷釉料厂

2021 年 4 月 21 日



## 检 测 报 告

Test Report

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 报告编号               | SCD20210420458   |
| Report Number      |                  |
| 委托单位               | 广德龙源陶瓷釉料厂        |
| Client             |                  |
| 检测类别               | 验收检测             |
| Detection Category |                  |
| 报告日期               | 2021 年 04 月 27 日 |
| Report Date        |                  |

安徽顺诚达环境检测有限公司  
Anhui SCD Environment Monitoring Co.,LTD  
检测专用章

# 声 明

1. 本报告未盖“安徽顺诚达环境检测有限公司检测专用章”及骑缝章无效;
2. 本报告无编制、审核、批准人签字无效;
3. 本报告发生任何涂改后均无效;
4. 本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效,送样委托检测结果仅对所送委托样品有效;
5. 委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的所有检测行为以及提供的相关报告以委托方提供的信息为前提,若委托方提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符,本公司不承担由此引起的责任;
6. 本报告未经授权,不得擅自部分复印;
7. 委托方对检测报告有任何异议的,应于收到报告之日起十五日内提出,逾期视为认可检测结果;
8. 若项目左上角标注“\*”,表示该项目不在本单位 CMA 认证范围内,由分包支持服务方进行检测。



公司名称: 安徽顺诚达环境检测有限公司

地址: 安徽省广德市桃州镇广深路西亚夏汽车城  
综合服务中心 301 室

总机: 0563-6091117

传真: 0563-6091117

网址: <http://www.ahscd.com>

E-mail: [scdhjc@163.com](mailto:scdhjc@163.com)

# 安徽顺诚达环境检测有限公司 检测报告

报告编号 (Report Number): SCID20210420458

页码 (Page): 第 1 页 共 10 页

表 (一) 项目概况说明

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                      |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 受检单位<br>Inspected Unit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 广德龙源陶瓷釉料厂              |                      |                       |
| 地址<br>Address                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 广德新杭镇牛头山村              |                      |                       |
| 联系人<br>Contact Person                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 金松                     | 电话<br>Telephone      | 139142202281          |
| 采样日期<br>Sampling Date                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2021.04.20-2021.04.21  | 分析日期<br>Analyst Date | 2021.04.20-2021.04.26 |
| 采样人员<br>Sampling Personnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 万少华、朱强强、周振琰、罗浩         |                      |                       |
| 检测目的<br>Objective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 对广德龙源陶瓷釉料厂废气、废水及噪声进行检测 |                      |                       |
| 检测内容<br>Testing Content                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 详见表 (三)                |                      |                       |
| 检测方法 & 仪器<br>Detection Method and Instrument                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 详见表 (二)                |                      |                       |
| 检测结果<br>Testing Result                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 详见表 (四) - 表 (七)        |                      |                       |
| <p>编制: </p> <p>审核: </p> <p>签发: </p> <div style="text-align: right;">  <p>检测单位: 安徽顺诚达环境检测有限公司<br/>签发日期: 2021 年 04 月 27 日</p> </div> |                        |                      |                       |

# 安徽顺诚达环境检测有限公司

## 检测报告

报告编号 (Report Number): SCD20210420458

页码 (Page): 第 2 页 共 10 页

表 (二) 检测方法 & 仪器

| 名称      | 废气检测依据                                                | 检出限<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 主要<br>检测仪器                     | 仪器编号             |
|---------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| 颗粒物     | HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法                      | 1.0                         | LF-3000 恒温恒湿箱                  | SCDYQ108         |
| 颗粒物     | GB/T 15432-1995 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 修改单              | 0.001                       | LF-3000 恒温恒湿箱                  | SCDYQ108         |
| 名称      | 废水检测依据                                                | 检出限<br>(mg/L)               | 主要<br>检测仪器                     | 仪器编号             |
| pH      | GB 6920-86 水质 pH 值的测定 玻璃电极法                           | 精密度 0.01                    | PHB-4 便携式 pH 计                 | SCDYQ169         |
| 五日生化需氧量 | HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> ) 的测定 稀释与接种法 | 0.5                         | LRH-150 生化培养箱、JPB-607A 型便捷式溶解氧 | SCDYQ164、SCDYQ38 |
| 悬浮物     | GB 11901-89 水质 悬浮物的测定 重量法                             | 4                           | FA1003 分析天平                    | SCDYQ20          |
| 化学需氧量   | HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法                         | 4                           | HCA-100 COD 标准消解器              | SCDYQ39          |
| 氨氮      | HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法                        | 0.025                       | TU-1810 紫外可见分光光度计              | SCDYQ10          |
| 名称      | 噪声检测依据                                                | —                           | 主要<br>检测仪器                     | 仪器编号             |
| 噪声      | GB 12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》                        | —                           | HIS5660C 型精密噪声频谱分析仪            | SCDYQ07          |
|         |                                                       | —                           | HS6020 型噪声校准仪                  | SCDYQ89          |
| 以下空白    |                                                       |                             |                                |                  |
|         |                                                       |                             |                                |                  |
|         |                                                       |                             |                                |                  |
|         |                                                       |                             |                                |                  |
|         |                                                       |                             |                                |                  |
|         |                                                       |                             |                                |                  |
|         |                                                       |                             |                                |                  |
|         |                                                       |                             |                                |                  |
|         |                                                       |                             |                                |                  |
| 备注      | —                                                     |                             |                                |                  |

# 安徽顺诚达环境检测有限公司

## 检测报告

报告编号 (Report Number): SCD20210420458

页码 (Page): 第 3 页 共 10 页

表 (三) 项目情况说明

| 噪声检测 |                                   |                         |              |
|------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|
| 序号   | 地点                                | 噪声类别                    | 频次           |
| 1    | 厂界东侧 1△                           | 厂界噪声                    | 昼夜各 1 次, 2 天 |
| 2    | 厂界南侧 2△                           | 厂界噪声                    |              |
| 3    | 厂界西侧 3△                           | 厂界噪声                    |              |
| 4    | 厂界北侧 4△                           | 厂界噪声                    |              |
| 废气检测 |                                   |                         |              |
| 序号   | 检测点布置                             | 检测项目                    | 检测时间         |
| 1    | 1#排气筒布袋除尘器进、出口 5⑤6⑥               | 颗粒物                     | 3 批/天, 2 天   |
| 2    | 厂区东侧 1○、厂区东北侧 2○、厂区东南侧 3○、厂区西侧 4○ | 颗粒物                     | 4 批/天, 2 天   |
| 废水检测 |                                   |                         |              |
| 序号   | 检测点布置                             | 检测项目                    | 检测时间         |
| 1    | 1#污水处理措施总进、出水口 1★2★               | 化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、悬浮物、pH | 4 批/天, 2 天   |
| 以下空白 |                                   |                         |              |
|      |                                   |                         |              |
|      |                                   |                         |              |
|      |                                   |                         |              |
|      |                                   |                         |              |
|      |                                   |                         |              |
|      |                                   |                         |              |
|      |                                   |                         |              |
|      |                                   |                         |              |
| 备注   | —                                 |                         |              |

# 安徽顺诚达环境检测有限公司

## 检测报告

报告编号 (Report Number): SCD20210420458

页码 (Page): 第 4 页 共 10 页

表 (四) 废水检测数据结果表

| 采样日期: 2021.04.20 |      | 1#污水处理措施总进水口 1★ |      |      |      |
|------------------|------|-----------------|------|------|------|
| 样品状态             |      | 微浑、无异味          |      |      |      |
| 检测项目             | 单位   | 检测结果            |      |      |      |
|                  |      | 第一次             | 第二次  | 第三次  | 第四次  |
| pH               | 无量纲  | 7.19            | 7.13 | 7.19 | 7.20 |
| 氨氮               | mg/L | 17.9            | 17.5 | 17.2 | 16.9 |
| 化学需氧量            | mg/L | 325             | 328  | 332  | 318  |
| 五日生化需氧量          | mg/L | 102             | 106  | 106  | 101  |
| 悬浮物              | mg/L | 61              | 64   | 63   | 58   |
| 采样日期: 2021.04.20 |      | 1#污水处理措施总出水口 2★ |      |      |      |
| 样品状态             |      | 微浑、无异味          |      |      |      |
| 检测项目             | 单位   | 检测结果            |      |      |      |
|                  |      | 第一次             | 第二次  | 第三次  | 第四次  |
| pH               | 无量纲  | 7.12            | 7.11 | 7.13 | 7.19 |
| 氨氮               | mg/L | 4.69            | 4.76 | 4.90 | 4.82 |
| 化学需氧量            | mg/L | 84              | 81   | 78   | 81   |
| 五日生化需氧量          | mg/L | 25.0            | 24.7 | 23.2 | 24.7 |
| 悬浮物              | mg/L | 30              | 33   | 28   | 31   |
| 以下空白             |      |                 |      |      |      |
|                  |      |                 |      |      |      |
|                  |      |                 |      |      |      |
| 备注               | —    |                 |      |      |      |

# 安徽顺诚达环境检测有限公司

## 检测报告

报告编号 (Report Number): SCD20210420458

页码 (Page): 第 5 页 共 10 页

续表 (四) 废水检测数据结果表

| 采样日期: 2021.04.21 |      | 1#污水处理措施总进水口 1★ |      |      |      |
|------------------|------|-----------------|------|------|------|
| 样品状态             |      | 微浑、无异味          |      |      |      |
| 检测项目             | 单位   | 检测结果            |      |      |      |
|                  |      | 第一次             | 第二次  | 第三次  | 第四次  |
| pH               | 无量纲  | 7.18            | 7.25 | 7.12 | 7.16 |
| 氨氮               | mg/L | 18.0            | 17.5 | 17.4 | 17.1 |
| 化学需氧量            | mg/L | 330             | 337  | 332  | 322  |
| 五日生化需氧量          | mg/L | 104             | 106  | 103  | 101  |
| 悬浮物              | mg/L | 56              | 59   | 62   | 65   |
| 采样日期: 2021.04.21 |      | 1#污水处理措施总出水口 2★ |      |      |      |
| 样品状态             |      | 微浑、无异味          |      |      |      |
| 检测项目             | 单位   | 检测结果            |      |      |      |
|                  |      | 第一次             | 第二次  | 第三次  | 第四次  |
| pH               | 无量纲  | 7.12            | 7.19 | 7.15 | 7.17 |
| 氨氮               | mg/L | 4.93            | 5.02 | 4.85 | 4.78 |
| 化学需氧量            | mg/L | 73              | 82   | 80   | 76   |
| 五日生化需氧量          | mg/L | 21.2            | 24.2 | 24.4 | 22.2 |
| 悬浮物              | mg/L | 27              | 26   | 24   | 29   |
| 以下空白             |      |                 |      |      |      |
|                  |      |                 |      |      |      |
|                  |      |                 |      |      |      |
| 备注               | —    |                 |      |      |      |

# 安徽顺诚达环境检测有限公司

## 检测报告

报告编号 (Report Number): SCD20210420458

页码 (Page): 第 6 页 共 10 页

表 (五) 有组织废气检测数据结果表

|         |                   |        |       |            |
|---------|-------------------|--------|-------|------------|
| 监测点位    | 1#排气筒布袋除尘器进口 5②   |        | 监测项目  | 颗粒物        |
| 处理设施    | —                 |        | 采样日期  | 2021.04.20 |
| 监测项目    | 单位                | 检测结果   |       |            |
|         |                   | 第一次    | 第二次   | 第三次        |
| 测点管道截面积 | m <sup>2</sup>    | 0.0707 |       |            |
| 测点排气温度  | °C                | 22.5   | 22.6  | 22.3       |
| 测点排气速度  | m/s               | 4.8    | 4.5   | 4.5        |
| 标态排气量   | m <sup>3</sup> /h | 1069   | 1019  | 1010       |
| 颗粒物     | mg/m <sup>3</sup> | 402.3  | 340.9 | 370.3      |
| 排放速率    | kg/h              | 0.430  | 0.347 | 0.374      |
| 监测点位    | 1#排气筒布袋除尘器出口 6②   |        | 监测项目  | 颗粒物        |
| 处理设施    | —                 |        | 采样日期  | 2021.04.20 |
| 监测项目    | 单位                | 检测结果   |       |            |
|         |                   | 第一次    | 第二次   | 第三次        |
| 测点管道截面积 | m <sup>2</sup>    | 0.0314 |       |            |
| 测点排气温度  | °C                | 22.1   | 22.3  | 22.4       |
| 测点排气速度  | m/s               | 9.2    | 9.2   | 9.3        |
| 标态排气量   | m <sup>3</sup> /h | 927    | 920   | 929        |
| 颗粒物     | mg/m <sup>3</sup> | 5.2    | 4.6   | 4.3        |
| 排放速率    | kg/h              | 0.005  | 0.004 | 0.004      |
| 以下空白    |                   |        |       |            |
| 备注      | —                 |        |       |            |

# 安徽顺诚达环境检测有限公司

## 检测报告

报告编号 (Report Number): SCD20210420458

页码 (Page): 第 7 页 共 10 页

表 (五) 有组织废气检测数据结果表

|         |                   |        |       |            |
|---------|-------------------|--------|-------|------------|
| 监测点位    | 1#排气筒布袋除尘器进口 5◎   |        | 监测项目  | 颗粒物        |
| 处理设施    | —                 |        | 采样日期  | 2021.04.21 |
| 监测项目    | 单位                | 检测结果   |       |            |
|         |                   | 第一次    | 第二次   | 第三次        |
| 测点管道截面积 | m <sup>2</sup>    | 0.0707 |       |            |
| 测点排气温度  | °C                | 23.4   | 23.5  | 23.4       |
| 测点排气速度  | m/s               | 4.5    | 4.5   | 4.6        |
| 标态排气量   | m <sup>3</sup> /h | 1010   | 1019  | 1035       |
| 颗粒物     | mg/m <sup>3</sup> | 310.1  | 270.1 | 420.2      |
| 排放速率    | kg/h              | 0.313  | 0.275 | 0.435      |
| 监测点位    | 1#排气筒布袋除尘器出口 6◎   |        | 监测项目  | 颗粒物        |
| 处理设施    | —                 |        | 采样日期  | 2021.04.21 |
| 监测项目    | 单位                | 检测结果   |       |            |
|         |                   | 第一次    | 第二次   | 第三次        |
| 测点管道截面积 | m <sup>2</sup>    | 0.0314 |       |            |
| 测点排气温度  | °C                | 22.5   | 22.4  | 22.3       |
| 测点排气速度  | m/s               | 9.4    | 9.4   | 9.4        |
| 标态排气量   | m <sup>3</sup> /h | 937    | 941   | 944        |
| 颗粒物     | mg/m <sup>3</sup> | 4.2    | 4.5   | 3.9        |
| 排放速率    | kg/h              | 0.004  | 0.004 | 0.004      |
| 以下空白    |                   |        |       |            |
| 备注      | —                 |        |       |            |

# 安徽顺诚达环境检测有限公司

## 检测报告

报告编号 (Report Number): SCD20210420458

页码 (Page): 第 8 页 共 10 页

表 (六) 无组织废气检测数据结果表

| 采样日期 |      | 2021.04.20        |             |             |             |             |
|------|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 监测项目 |      | 单位                | 检测结果        |             |             |             |
|      |      |                   | 厂区东侧 1O     | 厂区东北侧 2O    | 厂区东南侧 3O    | 厂区西侧 4O     |
| 气象参数 | 气温   | ℃                 | 20~24       | 20~24       | 20~24       | 20~24       |
|      | 气压   | kPa               | 101.8~102.0 | 101.8~102.0 | 101.8~102.0 | 101.8~102.0 |
|      | 风向   | —                 | 西风          | 西风          | 西风          | 西风          |
|      | 风速   | m/s               | 1.5~1.7     | 1.5~1.7     | 1.5~1.7     | 1.5~1.7     |
|      | 天气状况 | —                 | 多云          | 多云          | 多云          | 多云          |
| 颗粒物  |      | mg/m <sup>3</sup> | 0.360       | 0.395       | 0.395       | 0.189       |
|      |      |                   | 0.325       | 0.326       | 0.378       | 0.154       |
|      |      |                   | 0.376       | 0.359       | 0.343       | 0.172       |
|      |      |                   | 0.343       | 0.343       | 0.325       | 0.189       |
| 采样日期 |      | 2021.04.21        |             |             |             |             |
| 监测项目 |      | 单位                | 检测结果        |             |             |             |
|      |      |                   | 厂区东侧 1O     | 厂区东北侧 2O    | 厂区东南侧 3O    | 厂区西侧 4O     |
| 气象参数 | 气温   | ℃                 | 21~25       | 21~25       | 21~25       | 21~25       |
|      | 气压   | kPa               | 101.7~101.8 | 101.7~101.8 | 101.7~101.8 | 101.7~101.8 |
|      | 风向   | —                 | 西风          | 西风          | 西风          | 西风          |
|      | 风速   | m/s               | 2.1~2.4     | 2.1~2.4     | 2.1~2.4     | 2.1~2.4     |
|      | 天气状况 | —                 | 多云          | 多云          | 多云          | 多云          |
| 颗粒物  |      | mg/m <sup>3</sup> | 0.358       | 0.343       | 0.309       | 0.137       |
|      |      |                   | 0.325       | 0.326       | 0.377       | 0.188       |
|      |      |                   | 0.377       | 0.394       | 0.343       | 0.171       |
|      |      |                   | 0.342       | 0.360       | 0.394       | 0.206       |
| 备注   |      | —                 |             |             |             |             |

# 安徽顺诚达环境检测有限公司

## 检测报告

报告编号 (Report Number): SCD20210420458

页码 (Page): 第 9 页 共 10 页

表 (七) 噪声检测数据结果表


|      |           |                    |                             |                        |      |
|------|-----------|--------------------|-----------------------------|------------------------|------|
| 采样日期 |           | 2021.04.20         |                             |                        |      |
| 环境条件 |           | 天气: 多云; 风速: 1.6m/s |                             | 测试工况                   | 正常   |
| 测点编号 | 检测点位置     | 主要声源               | 监测时间                        | 检测结果<br>等效声级 LeqdB (A) |      |
|      |           |                    |                             | 昼间                     | 夜间   |
| 1    | 厂界东侧      | 环境噪声               | 09:04~09:09/<br>22:21~22:22 | 54.5                   | 45.1 |
| 2    | 厂界南侧      | 环境噪声               | 09:08~09:09/<br>22:26~22:27 | 53.5                   | 46.2 |
| 3    | 厂界西侧      | 环境噪声               | 09:14~09:15/<br>22:32~22:33 | 49.8                   | 47.7 |
| 4    | 厂界北侧      | 环境噪声               | 09:18~09:19/<br>22:38~22:39 | 51.0                   | 46.2 |
| 采样日期 |           | 2021.04.21         |                             |                        |      |
| 环境条件 |           | 天气: 多云; 风速: 2.2m/s |                             | 测试工况                   | 正常   |
| 测点编号 | 检测点位置     | 主要声源               | 监测时间                        | 检测结果<br>等效声级 LeqdB (A) |      |
|      |           |                    |                             | 昼间                     | 夜间   |
| 1    | 厂界东侧      | 环境噪声               | 14:08~14:09/<br>22:37~22:38 | 54.4                   | 46.6 |
| 2    | 厂界南侧      | 环境噪声               | 14:15~14:16/<br>22:41~22:42 | 54.9                   | 46.3 |
| 3    | 厂界西侧      | 环境噪声               | 14:19~14:20/<br>22:46~22:47 | 53.8                   | 46.9 |
| 4    | 厂界北侧      | 环境噪声               | 14:24~14:25/<br>22:52~22:53 | 54.0                   | 47.3 |
| 以下空白 |           |                    |                             |                        |      |
|      |           |                    |                             |                        |      |
|      |           |                    |                             |                        |      |
|      |           |                    |                             |                        |      |
| 备注   | 噪声检测 1min |                    |                             |                        |      |

# 安徽顺诚达环境检测有限公司 检测报告

报告编号 (Report Number): SCD20210420458

页码 (Page): 第 10 页 共 10 页

附图:检测点位图



布点说明: ○为无组织废气检测点; ⊙为有组织废气检测点; ★为废水检测点; ▲为噪声检测点。

\*\*\*报告结束\*\*\*